

**RELAZIONE DI SERVIZIO N° 24/2019**

L'anno 2019 addì 19 del mese di luglio alle ore 12:15 circa negli uffici della Polizia Locale di Avigliano, si redige la seguente relazione.

I sottoscritti Mecca Tiziana e Telesca Angelo , agenti di P.L. in servizio presso il Comando in intestazione, riferiscono che in data 19 del mese di luglio dell'anno 2019 alle ore 12:00 durante il servizio di perlustrazione del territorio notavano che sulla S.P. 6 direzione San Nicola di Pietragalla, all'altezza dell'intersezione "Avigliano scalo" un impianto di mini eolico risultava danneggiato.

Fermatisi sul posto notavano che alcuni residui di "pala" si erano depositati sui rami di un albero e su un terreno nelle vicinanze. Da accertamenti eseguiti presso l'ufficio tecnico comunale, è stato verificato che l'area su cui è stato installato l'impianto eolico è ubicata all'interno del territorio del comune di Potenza e precisamente sul foglio 1, particelle 1471, 1473, 1475,1477 .

Si allegano alla presente n. 8 foto .

La relazione di servizio viene chiusa alle ore 13:00 del 19/07/2019.



GLI AGENTI DI P.L.

*Tiziana Mecca*  
*Angelo Telesca*

Visto Il Comandante della P.L.  
Magg. Gabriela Saviano

